

# Návod na údržbu plochých stech z PVC fólie Vinitel

**Plochá stecha z PVC fólie** je vždy navrhována a koncipována jako tzv. bezúdržbová **stecha** s příslušnými zárukami dle použitého materiálu. I přes tuto zdánlivou bezúdržbovost je však třeba dodržovat některé zásady pravidelných kontrol ke zvýšení životnosti a spolehlivosti celého střešního souvrství.

## Zásady pravidelných kontrol střešních plášťů

1. Pravidelné odstranění spadlého listí ze žlabů a ochranných košíků u **vpustí**. Nejlépe vždy na konci podzimu před zimní sezónou.
2. Kontrola případného napojení **PVC pásu** na fóliový plech z důvodů rozdílných teplotních roztažností těchto materiálů. Nejlépe vždy po zimní sezóně.
3. Kontrola těsnosti prostupů a jejich napojení. Záleží na zpracování, ale může se jednat také o rozdílnou teplotní roztažnost použitých materiálů. Nejlépe vždy po zimní sezóně.
4. Kontrola zděných, omítnutých, natřených, případně obložených částí prostupu nad střešním pláštěm. Dostatečný interval je jednou za cca 5 let.
5. U pohledových stech s kámen, teracovým štěrkem nebo terasovou dlažbou na terasách je nutné občas aplikovat prostředek proti náletové zeleni, případně tuto odstranit. Dostatečný interval je jednou za cca 2-3 roky.
6. Kontrola stavu rozvodňovacího systému a hlavně jejich nosných patek na střeše. Dostatečný interval je jednou za cca 2-3 roky.
7. Kontrola stavu povrchu **hydroizolačního pásu** u výstupů na **stechu**. Dostatečný interval je jednou za cca 2-3 roky. Při zvýšeném a pravidelném požadavku na pochůzno střešních částech stechy například jednotlivým technologiím je lépe použít tzv. pochozí chodníky ze speciálních fóliových pásů, desek z gumových recyklátů nebo dlažby.

KST MEMBRANE s.r.o.

